

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十四批2025年6月18日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3SN202506100043	宝鸡市岐山县蔡家坡镇鑫润建材公司露天堆放石料，地面未完全硬化，有扬尘；眉县金家庄村西侧有一家石料厂露天堆放石料，地面未完全硬化，有扬尘；扶风县西宝高速太白山出口法汤公路南3公里，西部兰花生态园附近有两家石料厂，分别位于滩上村道西北侧和东北侧，均露天堆放石料，地面未完全硬化，有扬尘。	宝鸡市岐山县、眉县、扶风县	群众身边的生态环境问题	一、被举报对象的基本概况 群众反映的岐山鑫润建材有限公司位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇落星堡村第五组，主要从事碎石加工、销售，砂石水泥构件加工、销售等业务；眉县金河村金家庄西侧共有2家石料厂，分别为宝鸡御腾鑫工程建设有限公司、眉县容安工程有限责任公司；扶风县的为陕西渭源鑫诚建材有限公司，位于滩上村道东北侧。 二、举报问题调查核实情况 经排查，岐山鑫润建材有限公司现有2座厂房，2座堆料大棚，1条砂石加工生产线。厂区内部分场地未硬化，因长期停产无人值守，覆盖的防尘网风化严重，砂石露天堆放。宝鸡御腾鑫工程建设有限公司于2024年下半年自行拆除清理全部生产设备，厂区及厂房内未发现石料堆存，厂区空置。眉县容安工程有限责任公司于2024年下半年自行拆除全部生产设备，放置于厂区东北角，厂区内未发现石料堆存。对陕西渭源鑫诚建材有限公司现场核查时，未生产，厂区进厂道路及办公楼前地面已硬化，生产区域未硬化，使用绿网覆盖，厂区堆放物料均使用绿网覆盖，部分物料顶部已长草。	部分属实	进一步强化日常监管，切实保障居民的良好生活环境。	1. 岐山县：对厂区内堆放的砂石料进行降高，进行覆盖，清扫厂区内外道路，目前已整改到位。该公司承诺正式开产前两个月内清运现场堆放的砂石毛料，完成物料堆场地面的硬化工作。 2. 眉县：定期对2户企业的空置地块开展巡查，严防不规范堆放物料等行为，从源头上杜绝因物料乱堆乱放引发的扬尘问题。 3. 扶风县：加强监管力度，常态化加大巡查检查力度，督促该公司严格遵守相关环保法律法规要求，全面落实各项扬尘管控措施及要求。	已办结	无

2	D3SN202506100058	宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路1号西北机器有限公司西北机器厂厂区、生活区、配套子公司陕西鑫盛建设工程有限公司、宝鸡市万正工贸有限责任公司、岐山县西机汽车维修服务有限公司及职工医院片区报备的井口数量为4台，但实际井口数量超过10台，涉嫌非法取用地下水，造成周边地下水位下降；厂区内生产污水及生活污水未经处理通过两条排水渠（分别经由厂区西侧和南侧、生活区西侧）直排至厂区外，经由污水管网（解放路段）流入渭河。	宝鸡市岐山县	群众身边的生态环境问题	一、被举报对象的基本概况 群众反映的西北机器有限公司西北机器厂位于岐山县蔡家坡镇解放路001号。陕西鑫盛建工有限公司实为陕西鑫盛电工有限公司，其注册地址位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路001号，实际经营地址位于蔡家坡百万平方米厂房园区，院内存在1眼农灌井。宝鸡市万正工贸有限责任公司位于西北机器厂厂区东北角201号厂房北边。岐山县西机汽车维修服务有限公司位于西北机器厂厂区南围墙外工农路北侧。 二、举报问题调查核实情况 经排查，西北机器有限公司西北机器厂厂区历史上共有7眼自备井，1号井位于厂区西机宾馆院内；2号井因80年代厂区改造建设等原因已报废处理，现场核实已变为该厂厂区203厂房；3号井位于工作区油库门口；4号井位于厂区西北角；5号井位于工作区东门口北侧；6号井位于西机学校南侧；7号井位于西机医院门卫室后面。核查发现，1号井配套管件和电柜已拆除但井口未封堵；4号井井口管件齐全、电柜线路连通，井口未封堵；陕西鑫盛电工有限公司院内农灌井泵房电源未接通，井口已封堵，但从井口封堵的混凝土颜色判断，疑似封堵时间不长。经综合研判，以上3眼机井涉嫌存在违规取水问题。在用的4眼机井取水口均安装了取水在线计量监测设施，查阅靠近西北机器有限公司西北机器厂蔡家坡镇原水务站院内的地下水监测井水位数据，近三年水位有升有降，变幅在0.5米以内，水位基本稳定。该厂区内各生产工序均不产生生产废水。厂区内生活污水均流入厂内管网后通过主管道统一收集，经厂区南围墙进入位于工农路上的市政管网，由岐山县大源污水处理厂进行处理。群众反映的“两条排水渠”实为蔡家坡镇另胡村生活污水排水渠，另胡村生活污水经该渠进入工农路上的市政管网，汇入岐山县大源污水处理厂进行处理。	部分属实	针对涉嫌的违法行为进行处理，保障群众良好环境权益。	1. 针对现场核查中发现的涉嫌违规取水的问题，岐山县水利局于6月12日对涉事单位依法依规下发了《责令停止违法行为通知书》（岐水停字〔2025〕6号），并于6月13日依法依规立案查处（岐水立字〔2025〕第5号），案件正在办理中。2. 6月12日，岐山县水利局责令西北机器有限公司西北机器厂对1号、4号机井进行了混凝土封堵，已完成整改工作。	已办结	无
---	------------------	--	--------	-------------	--	------	---------------------------	---	-----	---